



BEWERTUNG ISPEKTION — ADVANCED — COMPACT EXCAVATORS

2014 Caterpillar 301.7D
Lager: RE800202
Serien-Nr.: CAT3017DALJ800202
Überrollbügel • Mittellanger Arm • Raupenband aus Gummi • mit Schaufel •
Zusatzhydraulik • Räumschild
Garantie unbekannt

Lagerort
Brandt Tractor / 733658
Edmonton - CCE, AB, T5S 2K4
Kontakt:

Fotos (9 Total)



ÜBERSICHT

Gesamtzustand:
Allgemeine
Kommentare:
Name des
Bewerter:
Operated Machine:
Betriebsstunden:

Durchschnitt

UNIT NEEDS BUCKET/STICK PINS AND BUSHINGS UNIT NEEDS HEAVY WASH
6332
Yes
2.088

							Geschätzte Kosten			
	EXC	GOOD	AVG	FAIR	POOR	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Allgemeines Erscheinungsbild		X						0	0	0
Bedienelemente		X						0	0	0
Wartung Kühlsystem		X						0	0	0
Wartung Motor		X						0	0	0
Wartung Getriebe						X		0	0	0
Wartung Differenzial, Bremsen und Endantriebe		X						0	0	0
Wartung Hydrauliksystem		X						0	0	0
Wartung Fahrwerk und Rahmen		X						0	0	0
Zähne, Meeser, Leisten		X						3348	2653	6001
Fahrwerk Gesamtzustand		X						0	0	0
Fahrwerk Abmessungen								0	0	0
6001										

ZUBEHÖR

Artikel	Marke	Typ	Größe	Seriennummer	Zustand
Bucket	CAT				Good
Bucket	CAT				Good

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Blechabdeckung			X							
Rost / Korrosion			X							
Lack			X							
Sitz / Sicherheitsgurt / Drehadapter		X								
Türen / Glas						X				
Scheinwerfer						X				
Spiegel						X				
Kabineninnenausstattung			X							
Regelmäßige Wartung			X							
Produktverbesserungsprogramme abgeschlossen						X				
Feststellbremse / Anhängung / Sperre						X				
Abziehbilder			X							
Bedienungsanleitung						X				
Abschalten / Neutral-Stellung		X								
Schutzverkleidungen (Antriebswelle)						X				
Abschnitt Überblick		X								

BEDIENELEMENTE

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Betriebsstundenzähler: Original ☒ Ja ☐ Nein Operating ☒ Ja ☐ Nein		X								
Lichtmaschine		X								
Motoröldruckanzeige		X								
Temp.-Anzeigen (Motor, Getriebe, Hyd.)		X								
Schalter (Zündung, Allrad, Antrieb usw.)		X								
Neutral-Startkreislauf		X								
Alarmer (Transport, Rückfahr-)		X								
Display / Anzeigeplatinen		X								
Luftfilter-Verschmutzungsanzeige		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG KÜHLSYSTEM

								Geschätzte Kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Kühlmittelstand / Qualität		X								
Kühlmittel-Betriebstemperatur		X								
Leckagen Kühlkreislauf						X				
Undichte Zylinderkopfdichtung						X				
Kontrolle der Wasserpumpe						X				
Gebälseflügel / Riemenscheiben / Abdeckbleche		X								
Lüfterschutz		X								
Riemen / Schläuche / Schellen		X								
Zustand von Kühler / Ölkühler		X								
Kühler-Befestigung		X								
Kontrolle der Klimaanlage						X				
Abschnitt Überblick		X								

MOTOR

Marke	Größe	Seriennummer	Tier Rating	Typ
YANMAR				diesel

WARTUNG MOTOR

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? ☐ Ja ☒ Nein		X								
Kontrolle der Luftansaugung			X							
Motorstart		X								
Motordrehzahl (im niedrigen Leerlauf)		X								
Motordrehzahl (im hohen Leerlauf)		X								
Kraftstoffleckagen						X				
Einsp.Pumpe / Vers.Pumpe / Kraftstofffilter		X								
Ölleckagen						X				
Abgassystem		X								
Motoraussetzer						X				
Übermäßige Rauchbildung (Kraftstoff/ Öl / Kühlfüssigkeit)						X				
Angemessene Leistung		X								
Angemessener Öldruck		X								
Kontrolle von Geschwindigkeit / Steuerung / Lufteinlass		X								
Ungewöhnliche Motorgeräusche						X				
Kontrolle des Turboladers						X				
Blowby-Kontrolle						X				
Kontrolle der Verdichtung (falls erforderlich)						X				
Lockere / verschlissene Teile						X				
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG GETRIEBE

								Geschätzte Kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität						X				
Öl kontrolliert? ☐ Ja ☒ Nein						X				
Ölleckagen						X				
Getriebeöldruck (Kontr./Eingriff)						X				
Gangwahl Vw, N, Rw						X				
Modulationsrate Schaltung						X				
Einstellungen der Schaltkulissee / Schaltweges / Gestängeführung						X				
Druck und Fluss beim Hydrostat						X				
Schaltleistung Hoch / Niedrig						X				
Motor drosseln						X				
Ungewöhnliche Getriebegeräusche						X				
Abschnitt Überblick						X				

WARTUNG DIFFERENZIAL, BREMSEN UND ENDANTRIEBE

								Geschätzte Kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität						X				
Öl kontrolliert? ☐ Ja ☒ Nein						X				
Ölleckagen						X				
Befestigungen						X				
Geräusche Differenzialgehäuse						X				
Betrieb / Leckage der Betriebsbremse						X				
Betrieb der Lenkkupplung / Bremse						X				
Endantriebe		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG HYDRAULIKSYSTEM

	N E W	G O O D	U S A B L E	R E P A I R	R E P L A C E	N / A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität			X							
Öl kontrolliert? ☐ Ja ☒ Nein			X							
Ölleckagen						X				
Ölbetriebstemperatur		X								
Leist. Hydraulikpumpe / Taktzeiten			X							
Ungewöhnliche Pumpengeräusche						X				
Sys. Kontr. / Zykl. / Anschläge						X				
Funktion Schaufelrückstellung						X				
Schläuche / Leitungen		X								
Schwingung		X								
Antrieb/Vw-N-Rw		X								
Zusatz. Hyd. / Ventil		X								
Kontrolle der Ventile / Entlastungsventile		X								
Kontrolle der Lenkung						X				
Kontrolle des Prioritätsventils (Lenkung)						X				
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG FAHRWERK UND RAHMEN

	N E W	G O O D	U S A B L E	R E P A I R	R E P L A C E	N / A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Hauptrahmen		X								
Maschinenrahmen		X								
Kabine / 4-Pfosten-Überrollschutz		X								
Schwenkrahmen		X								
Kran (Lader / Löffelbagger / Bagger)		X								
Verbindungen Löffelstiel / Schaufel						X				
Rahmen Raupenlaufwerk		X								
Abschnitt Überblick		X								

ZÄHNE, MEESER, LEISTEN

	% Rest	N E W	G O O D	U S A B L E	R E P A I R	R E P L A C E	N / A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
									Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Schaufeln			X					REPLACE BUCKET/STICK PINS AND BUSHINGS	3348	2653	6001
Räumschilder							X				
Zähne / Zinken							X				
Eckmesser							X				
Schneidkante							X				
Hubverläng. / Ketten / Kettenräder			X								
Abschnitt Überblick			X								
										6001	

FAHRWERK GESAMTZUSTAND

								Geschätzte Kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Rahmen / Schutzabdeckungen		X								
Raupenlaufwerk										
Querstange vorne						X				
Querstange hinten						X				
Spurweitenjustierer		X								
Undichte Walzen						X				
Fahrwerk Gesamtzustand			X							
Abschnitt Überblick		X								

FAHRWERK ABMESSUNGEN

				Geschätzte Kosten		
	Abmessungen	% Rest	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Bodenplatte Typ	N/A					
Bodenplatte Breite	N/A					
Bodenplatte Breite	N/A					
Greiferplatten: rechts	N/A					
Greiferplatten: links	N/A					
Spurabstand: rechts	N/A					
Spurabstand: links	N/A					
Kettenbüchsen: rechts Have pins/bushings been turned?	N/A					
☐ Ja ☒ Nein						
Kettenbüchsen: links Chain sealed and lubricated?	N/A					
☐ Ja ☒ Nein						
Spurverkettungen: rechts	N/A					
Spurverkettungen: links	N/A					
Rollen: rechts	N/A					
Rollen: links	N/A					
Tragrollen: rechts	N/A					
Tragrollen: links	N/A					
Laufrollen: rechts	N/A					
Laufrollen: links	N/A					
Kettenräder: rechts	N/A					
Kettenräder: links	N/A					

Stock Number: RE800202

Model: 301.7D Serial Number: CAT3017DALJ800202

Zusätzliche Bilder

