



BEWERTUNG ISPEKTION — ADVANCED — EXCAVATORS

2022 John Deere 200G LC
 Lager: 167512
 Serien-Nr.: 1FF200GXVNF085214
 Kabine mit Klimaanlage • Bedienschema • Zusatzhydraulik •
 Kuppler • Hydraulischer Niederhalter
 Garantie unbekannt

Lagerort
Stribling Equipment / 178665
 Richland, MS, 39218
 Kontakt:

Fotos (12 Total)



ÜBERSICHT

Gesamtzustand: Sehr gut
Allgemeine
Kommentare: MACHINE IN VERY GOOD CONDITION - LAST SERVICED @ 1300 HOURS
Name des
Bewerter: Nick Greener
Operated Machine: No
Betriebsstunden: 1.334

	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Allgemeines Erscheinungsbild		X						0	0	0
Bedienelemente		X						0	0	0
Wartung Kühlsystem		X						0	0	0
Wartung Motor		X						0	0	0
Wartung Getriebe		X						0	0	0
Wartung Differenzial, Bremsen und Endantriebe		X						0	0	0
Wartung Hydrauliksystem		X						0	0	0
Wartung Fahrwerk und Rahmen		X						0	0	0
Zähne, Meeser, Leisten			X					0	0	0
Fahrwerk Gesamtzustand		X						0	0	0
Fahrwerk Abmessungen								0	0	0

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Blechabdeckung		X								
Rost / Korrosion		X								
Lack		X								
Sitz / Sicherheitsgurt / Drehadapter		X								
Türen / Glas		X								
Scheinwerfer		X								
Spiegel			X							
Kabineninnenausstattung		X								
Regelmäßige Wartung		X								
Produktverbesserungsprogramme abgeschlossen		X								
Feststellbremse / Anhängung / Sperre		X								
Abziehbilder			X							
Bedienungsanleitung		X								
Abschalten / Neutral-Stellung		X								
Schutzverkleidungen (Antriebswelle)		X								
Abschnitt Überblick		X								

BEDIENELEMENTE

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Betriebsstundenzähler: Original <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Operating <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		X								
Lichtmaschine		X								
Motoröldruckanzeige		X								
Temp.-Anzeigen (Motor, Getriebe, Hyd.)		X								
Schalter (Zündung, Allrad, Antrieb usw.)		X								
Neutral-Startkreislauf		X								
Alarmer (Transport, Rückfahr-)		X								
Display / Anzeigeplatten		X								
Luftfilter-Verschmutzungsanzeige		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG KÜHLSYSTEM

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Kühlmittelstand / Qualität		X								
Kühlmittel-Betriebstemperatur		X								
Leckagen Kühlkreislauf		X								
Undichte Zylinderkopfdichtung		X								
Kontrolle der Wasserpumpe		X								
Gebälseflügel / Riemenscheiben / Abdeckbleche		X								
Lüfterschutz		X								
Riemen / Schläuche / Schellen		X								
Zustand von Kühler / Ölkühler		X								
Kühler-Befestigung		X								
Kontrolle der Klimaanlage		X								
Abschnitt Überblick		X								

MOTOR (KEINE ANGABEN ZUM MOTOR)

WARTUNG MOTOR

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		X								
Kontrolle der Luftansaugung		X								
Motorstart		X								
Motordrehzahl (im niedrigen Leerlauf)		X								
Motordrehzahl (im hohen Leerlauf)		X								
Kraftstoffleckagen		X								
Einsp.Pumpe / Vers.Pumpe / Kraftstofffilter		X								
Ölleckagen		X								
Abgassystem		X								
Motoraussetzer		X								
Übermäßige Rauchbildung (Kraftstoff/ Öl / Kühlfüssigkeit)		X								
Angemessene Leistung		X								
Angemessener Öldruck		X								
Kontrolle von Geschwindigkeit / Steuerung / Lufteinlass		X								
Ungewöhnliche Motorgeräusche		X								
Kontrolle des Turboladers		X								
Blowby-Kontrolle		X								
Kontrolle der Verdichtung (falls erforderlich)						X				
Lockere / verschlissene Teile		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG GETRIEBE

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? X Ja <input type="radio"/> Nein		X								
Ölleckagen		X								
Getriebeöldruck (Kontr./Eingriff)		X								
Gangwahl Vw, N, Rw		X								
Modulationsrate Schaltung		X								
Einstellungen der Schaltkulisse / Schaltweges / Gestängeführung		X								
Druck und Fluss beim Hydrostat		X								
Schalteleistung Hoch / Niedrig		X								
Motor drosseln		X								
Ungewöhnliche Getriebegeräusche		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG DIFFERENZIAL, BREMSEN UND ENDANTRIEBE

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? X Ja <input type="radio"/> Nein		X								
Ölleckagen		X								
Befestigungen		X								
Geräusche Differenzialgehäuse		X								
Betrieb / Leckage der Betriebsbremse						X				
Betrieb der Lenkkupplung / Bremse						X				
Endantriebe		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG HYDRAULIKSYSTEM

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? X Ja <input type="radio"/> Nein		X								
Ölleckagen		X								
Ölbetriebstemperatur		X								
Leist. Hydraulikpumpe / Taktzeiten		X								
Ungewöhnliche Pumpengeräusche		X								
Sys. Kontr. / Zykl. / Anschläge		X								
Funktion Schaufelrückstellung						X				
Schläuche / Leitungen		X								
Schwingung		X								
Antrieb/Vw-N-Rw		X								
Zusatz. Hyd. / Ventil		X								
Kontrolle der Ventile / Entlastungsventile		X								
Kontrolle der Lenkung						X				
Kontrolle des Prioritätsventils (Lenkung)						X				
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG FAHRWERK UND RAHMEN

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Hauptrahmen		X								
Maschinenrahmen		X								
Kabine / 4-Pfosten-Überrollschutz		X								
Schwenkrahmen		X								
Kran (Lader / Löffelbagger / Bagger)		X								
Verbindungen Löffelstiel / Schaufel			X							
Rahmen Raupenlaufwerk		X								
Kran Erweiterung						X				
Abschnitt Überblick		X								

ZÄHNE, MEESER, LEISTEN

										Geschätzte Kosten		
	% Rest	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt	
Schaufeln	50%			X								
Räumschilder	50%			X								
Zähne / Zinken	50%			X								
Eckmesser	50%			X								
Schneidkante	50%			X								
Abschnitt Überblick				X								

FAHRWERK GESAMTZUSTAND

										Geschätzte Kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt		
Rahmen / Schutzabdeckungen		X										
Raupenlaufwerk		X										
Querstange vorne		X										
Querstange hinten		X										
Spurweitenjustierer		X										
Fahrwerk Gesamtzustand		X										
Abschnitt Überblick		X										

FAHRWERK ABMESSUNGEN

	Abmessungen	% Rest	Kommentare	Geschätzte Kosten		
				Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Bodenplatte Typ	TRIPLE					
Bodenplatte Breite	32					
Bodenplatte Breite	32					
Greiferplatten: rechts	25	90%				
Greiferplatten: links	24	90%				
Spurabstand: rechts	763	80%				
Spurabstand: links	763	80%				
Kettenbüchsen: rechts Have pins/bushings been turned? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	57	80%				
Kettenbüchsen: links Chain sealed and lubricated? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	57	80%				
Spurverkettungen: rechts	104	90%				
Spurverkettungen: links	104	90%				
Rollen: rechts	18	90%				
Rollen: links	18	90%				
Tragrollen: rechts	116 113	50%				
Tragrollen: links	115 115	50%				
Laufrollen: rechts	146	80%				
Laufrollen: links	146	80%				
Kettenräder: rechts	N/A	80%				
Kettenräder: links	N/a	80%				

Zusätzliche Bilder

