



BEWERTUNG ISPEKTION — ADVANCED — COMPACT EXCAVATORS

2022 John Deere 35G
 Lager: 0U294493
 Serien-Nr.: 1FF035GXKMK294493
 Kabine mit Klimaanlage • Bedienschema •
 Hauptbedienelemente • Langarm • Raupenband aus Gummi
 • 12" Pads • Schaufel 61 cm • 34" Schaufel •
 Zusatzhydraulik • Räumschild • Kuppler • Hydraulischer
 Niederhalter
 Garantie unbekannt

Lagerort
Brandt Tractor Ltd. / 766523
 Vernon, BC, V1T 3R6
 Kontakt:

Fotos (18 Total)



ÜBERSICHT

Gesamtzustand:
Allgemeine
Kommentare: wear and tear consistent for amount of hours
Name des
Bewerter:
Operated Machine: No
Betriebsstunden: 1.580

	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Allgemeines Erscheinungsbild		X						0	0	0
Bedienelemente		X						0	0	0
Wartung Kühlsystem		X						0	0	0
Wartung Motor		X						0	0	0
Wartung Getriebe		X						0	0	0
Wartung Differenzial, Bremsen und Endantriebe		X						0	0	0
Wartung Hydrauliksystem		X				Bucket cylinder chrome scratched		0	0	0
Wartung Fahrwerk und Rahmen		X						0	0	0
Zähne, Meeser, Leisten		X						0	0	0
Fahrwerk Gesamtzustand		X						0	0	0
Fahrwerk Abmessungen								0	0	0

ZUBEHÖR

Artikel	Marke	Typ	Größe	Seriennummer	Zustand
Bucket	Brandt	Clean up bucket	34	104243	N/A
Bucket	Brandt	Dig bucket	24	254936	N/A
Thumb	Brandt	Thumb	N/A	140234	N/A
Coupler	Brandt	Hydraulic coupler	N/A	N/A	N/A
Bucket	Brandt	Clean up bucket	34	254936	N/A
Bucket	Brandt	Dig bucket	18	104243	N/A
Thumb	Brandt	Thumb	N/A	140234	N/A
Coupler	Brandt	Hydraulic quick attach	N/A	N/A	N/A

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Blechabdeckung			X				Dents on left and right panels			
Rost / Korrosion			X							
Lack			X							
Sitz / Sicherheitsgurt / Drehadapter		X					.			
Türen / Glas		X					.			
Scheinwerfer		X					.			
Spiegel		X					.			
Kabineninnenausstattung			X							
Regelmäßige Wartung		X								
Produktverbesserungsprogramme abgeschlossen						X	.			
Feststellbremse / Anhängung / Sperre		X					.			
Abziehbilder			X				.			
Bedienungsanleitung				X			No manual			
Abschalten / Neutral-Stellung		X					.			
Schutzverkleidungen (Antriebswelle)						X	.			
Abschnitt Überblick		X								

BEDIENELEMENTE

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Betriebsstundenzähler: Original <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Operating <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		X								
Lichtmaschine		X								
Motoröldruckanzeige		X								
Temp.-Anzeigen (Motor, Getriebe, Hyd.)		X								
Schalter (Zündung, Allrad, Antrieb usw.)		X								
Neutral-Startkreislauf		X								
Alarmer (Transport, Rückfahr-)				X			No back up alarm.			
Display / Anzeigeplatinen		X								
Luftfilter-Verschmutzungsanzeige		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG KÜHLSYSTEM

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Kühlmittelstand / Qualität		X								
Kühlmittel-Betriebstemperatur		X								
Leckagen Kühlkreislauf		X					No			
Undichte Zylinderkopfdichtung		X					No			
Kontrolle der Wasserpumpe		X								
Gebälseflügel / Riemenscheiben / Abdeckbleche		X								
Lüfterschutz		X								
Riemen / Schläuche / Schellen			X				Ac belt squeels			
Zustand von Kühler / Ölkühler		X								
Kühler-Befestigung		X								
Kontrolle der Klimaanlage		X								
Abschnitt Überblick		X								

MOTOR

Marke	Größe	Seriennummer	Tier Rating	Typ
Yanmar	3TNV88F-EPHB	CH3N17DH75135		diesel

WARTUNG MOTOR

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein		X								
Kontrolle der Luftansaugung		X								
Motorstart		X								
Motordrehzahl (im niedrigen Leerlauf)		X								
Motordrehzahl (im hohen Leerlauf)		X								
Kraftstoffleckagen		X				No				
Einsp.Pumpe / Vers.Pumpe / Kraftstofffilter		X								
Ölleckagen		X				No				
Abgassystem		X								
Motoraussetzer		X								
Übermäßige Rauchbildung (Kraftstoff/ Öl / Kühlfüssigkeit)		X								
Angemessene Leistung		X								
Angemessener Öldruck		X								
Kontrolle von Geschwindigkeit / Steuerung / Lufteinlass		X								
Ungewöhnliche Motorgeräusche		X								
Kontrolle des Turboladers						X				
Blowby-Kontrolle						X				
Kontrolle der Verdichtung (falls erforderlich)						X				
Lockere / verschlissene Teile		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG GETRIEBE

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein		X								
Ölleckagen		X					No			
Getriebeöldruck (Kontr./Eingriff)						X				
Gangwahl Vw, N, Rw		X								
Modulationsrate Schaltung						X				
Einstellungen der Schaltkulisse / Schaltweges / Gestängeführung						X				
Druck und Fluss beim Hydrostat		X								
Schalteleistung Hoch / Niedrig		X								
Motor drosseln		X								
Ungewöhnliche Getriebegeräusche		X					No			
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG DIFFERENZIAL, BREMSEN UND ENDANTRIEBE

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität			X				Right side final drive is a little low on oil			
Öl kontrolliert? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein		X								
Ölleckagen		X								
Befestigungen		X								
Geräusche Differenzialgehäuse		X								
Betrieb / Leckage der Betriebsbremse		X								
Betrieb der Lenkkupplung / Bremse		X								
Endantriebe		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG HYDRAULIKSYSTEM

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein		X								
Ölleckagen		X					No			
Ölbetriebstemperatur		X								
Leist. Hydraulikpumpe / Taktzeiten		X								
Ungewöhnliche Pumpengeräusche		X								
Sys. Kontr. / Zykl. / Anschläge			X				Bucket to thumb pin needs shimming			
Funktion Schaufelrückstellung						X				
Schläuche / Leitungen		X								
Schwingung		X								
Antrieb/Vw-N-Rw		X								
Zusatz. Hyd. / Ventil		X								
Kontrolle der Ventile / Entlastungsventile		X								
Kontrolle der Lenkung		X								
Kontrolle des Prioritätsventils (Lenkung)						X				
Abschnitt Überblick		X					Bucket cylinder chrome scratched			

WARTUNG FAHRWERK UND RAHMEN

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Hauptrahmen		X								
Maschinenrahmen		X								0
Kabine / 4-Pfosten-Überrollschutz			X				Dent at front bottom right on cab			
Schwenkrahmen		X								
Kran (Lader / Löffelbagger / Bagger)		X								
Verbindungen Löffelstiel / Schaufel		X								
Rahmen Raupenlaufwerk		X								
Abschnitt Überblick		X								

ZÄHNE, MEESER, LEISTEN

	% Rest	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
									Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Schaufeln	70%		X								
Räumschilder	60%		X								
Zähne / Zinken	70%			X							
Eckmesser							X				
Schneidkante	40%			X							
Hubverläng. / Ketten / Kettenräder							X				
Abschnitt Überblick			X								

FAHRWERK GESAMTZUSTAND

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Geschätzte Kosten		
								Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Rahmen / Schutzabdeckungen		X								
Raupenlaufwerk		X								
Querstange vorne		X								
Querstange hinten		X								
Spurweitenjustierer			X							
Undichte Walzen			X			No				
Fahrwerk Gesamtzustand		X								
Abschnitt Überblick		X								

FAHRWERK ABMESSUNGEN

	Abmessungen	% Rest	Kommentare	Geschätzte Kosten		
				Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Bodenplatte Typ	.	100%	.			
Bodenplatte Breite	.	100%	.			
Bodenplatte Breite	.	100%	.			
Greiferplatten: rechts	.	100%	.			
Greiferplatten: links	.	100%	.			
Spurabstand: rechts	.	100%	.			
Spurabstand: links	.	100%	.			
Kettenbüchsen: rechts Have pins/bushings been turned? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	.	100%				
Kettenbüchsen: links Chain sealed and lubricated? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	.	100%				
Spurverkettungen: rechts	.	50%	Machine has rubber tracks with 50% wear			
Spurverkettungen: links	.	50%	Machine has rubber tracks with 50% wear			
Rollen: rechts	.	70%				
Rollen: links	.	70%				
Tragrollen: rechts	.	60%				
Tragrollen: links	.	60%				
Laufrollen: rechts	.	60%				
Laufrollen: links	.	60%				
Kettenräder: rechts	.	50%				
Kettenräder: links	.	50%				

Zusätzliche Bilder



Stock Number: 0U294493

Model: 35G Serial Number: 1FF035GXKMK294493

