



BEWERTUNG ISPEKTION — ADVANCED — TELEHANDLERS

2022 Merlo TF33.7
Lager: RO003010
Serien-Nr.: ZF1P50TG9D2003010
Garantie unbekannt

Lagerort
Brandt Tractor Ltd. / 765354
Peterborough, ON, K9J 7Y8
Kontakt:

Fotos (20 Total)



ÜBERSICHT

Gesamtzustand: Durchschnitt
Allgemeine
Kommentare: OVERALL AVERAGE MACHINE, FOR MORE DETAILS CONTACT KEEGAN IN PTBO
Name des
Bewerter:
Operated Machine: No
Betriebsstunden: 291 (291)

							Geschätzte Kosten			
	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Allgemeines Erscheinungsbild		X						0	0	0
Bedienelemente		X						0	0	0
Wartung Kühlsystem		X						0	0	0
Wartung Motor		X						0	0	0
Wartung Getriebe						X		0	0	0
Wartung Differenzial, Bremsen und Endantriebe		X						0	0	0
Wartung Hydrauliksystem		X						0	0	0
Wartung Fahrwerk und Rahmen						X		0	0	0
Zähne, Meeser, Leisten						X		0	0	0
Reifen / Felgen						X		0	0	0

ZUBEHÖR

	Artikel	Marke	Typ	Größe	Seriennummer	Zustand
	Bucket	N/A				N/A
	Forks	N/A				N/A
	Plow	N/A				N/A

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD

								Geschätzte Kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Blechabdeckung		X								
Lack			X							
Sitz / Sicherheitsgurt / Drehadapter		X								
Türen / Glas			X							
Scheinwerfer		X								
Spiegel		X								
Regelmäßige Wartung	X									
Produktverbesserungsprogramme abgeschlossen						X				
Produktverbesserungsprogramme zur „Sicherheit“ abgeschlossen						X				
Feststellbremse / Anhängung / Sperre		X								
Abziehbilder			X							
Bedienungsanleitung			X							
Abschalten / Neutral-Stellung		X								
Schutzverkleidungen (Antriebswelle)		X								
Abschnitt Überblick		X								

BEDIENELEMENTE

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Betriebsstundenzähler: Original ☒ Ja ☐ Nein Operating ☒ Ja ☐ Nein		X					291			
Lichtmaschine		X								
Motoröldruckanzeige						X				
Temp.-Anzeigen (Motor, Getriebe, Hyd.)						X				
Temperaturanzeige Getriebe						X				
Temperaturanzeige Hydraulik						X				
Schalter (Zündung, Allrad, Antrieb usw.)		X								
Neutral-Startkreislauf		X								
Alarme (Transport, Rückfahr-)		X								
Display / Anzeigeplatten		X								
Luftfilter-Verschmutzungsanzeige		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG KÜHLSYSTEM

								Geschätzte Kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Kühlmittelstand / Qualität		X								
Kühlmittel-Betriebstemperatur		X								
Leckagen Kühlkreislauf		X								
Undichte Zylinderkopfdichtung		X								
Kontrolle der Wasserpumpe		X								
Gebälseflügel / Riemenscheiben / Abdeckbleche		X								
Lüfterschutz		X								
Riemen / Schläuche / Schellen		X								
Zustand von Kühler / Ölkühler		X								
Kühler-Befestigung		X								
Kontrolle der Klimaanlage		X								
Abschnitt Überblick		X								

MOTOR

Marke	Größe	Seriennummer	Tier Rating	Typ
DEUTZ				gas

WARTUNG MOTOR

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? ☐ Ja ☒ Nein						X				
Kontrolle der Luftansaugung		X								
Motorstart		X								
Motordrehzahl (im niedrigen Leerlauf)		X								
Motordrehzahl (im hohen Leerlauf)		X								
Kraftstoffleckagen		X								
Einsp.Pumpe / Vers.Pumpe / Kraftstofffilter		X								
Ölleckagen		X								
Abgassystem		X								
Motoraussetzer		X								
Übermäßige Rauchbildung (Kraftstoff/ Öl / Kühlflüssigkeit)		X								
Angemessene Leistung						X	DERATED			
Angemessener Öldruck						X				
Kontrolle von Geschwindigkeit / Steuerung / Lufteinlass						X				
Ungewöhnliche Motorgeräusche		X								
Kontrolle des Turboladers		X								
Blowby-Kontrolle		X								
Kontrolle der Verdichtung (falls erforderlich)						X				
Lockere / verschlissene Teile		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG GETRIEBE

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität						X				
Öl kontrolliert? ☐ Ja ☒ Nein						X				
Ölleckagen						X				
Hauptkupplung / Dämpfer		X								
Blockierung des Drehmomentwandlers						X				
Vorschaltgetriebe						X				
Getriebeöldruck (Kontr./Eingriff)						X				
Zahneingriff (Schaltgetriebe)						X				
Gangwahl Vw, N, Rw		X								
Modulationsrate Schaltung		X								
Einstellungen der Schaltkulisse / Schaltweges / Gestängeführung						X				
Schlupf von Kupplung / Bremse (PowrShift)						X				
Druck und Fluss beim Hydrostat						X				
Schaltleistung Hoch / Niedrig						X				
Inch Pedal						X				
Motor drosseln						X				
Zapfwelle						X				
Ungewöhnliche Getriebegeräusche						X				
Abschnitt Überblick						X				

WARTUNG DIFFERENZIAL, BREMSEN UND ENDANTRIEBE

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? ☐ Ja ☒ Nein						X				
Ölleckagen		X								
Gelenkwellen / U-Dichtungen		X								
Pendelweg-Anschläge der Achse		X								
Befestigungen		X								
Geräusche Differenzialgehäuse		X								
Kontrolle der Differenzialsperre		X								
Betrieb / Leckage der Betriebsbremse		X								
Betrieb der Lenkkupplung / Bremse						X				
Endantriebe		X								
Vorderradantrieb		X								
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG HYDRAULIKSYSTEM

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Ölstand / Qualität		X								
Öl kontrolliert? ☒ Ja ☐ Nein						X				
Ölleckagen						X				
Ölbetriebstemperatur						X				
Leist. Hydraulikpumpe / Taktzeiten						X				
Ungewöhnliche Pumpengeräusche		X								
Sys. Kontr. / Zykl. / Anschläge						X				
Funktion Schaufelrückstellung						X				
Schläuche / Leitungen		X								
Schwingung						X				
Antrieb/Vw-N-Rw		X								
Achsfederung / Schwingungsdämpfung						X				
Seilwinde / Seilführungen						X				
Zusatz. Hyd. / Ventil		X								
Kontrolle der Ventile / Entlastungsventile		X								
Kontrolle der Lenkung		X								
Kontrolle des Prioritätsventils (Lenkung)						X				
Abschnitt Überblick		X								

WARTUNG FAHRWERK UND RAHMEN

							Geschätzte Kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Hauptrahmen		X								
Maschinenrahmen		X								
Achsen / Spurstangen		X								
Außenrahmen						X				
Lastwagen-Aufbau						X				
Kabine / 4-Pfosten-Überrollschutz		X								
Schwenkrahmen						X				
Rahmengelenke						X				
Kran (Lader / Löffelbagger / Bagger)		X								
Verbindungen Löffelstiel / Schaufel						X				
Rahmen/C-Rahmen Bulldozer						X				
Rahmen Greifer/Zange						X				
Abschnitt Überblick						X				


ZÄHNE, MEESER, LEISTEN

										Geschätzte Kosten		
	% Rest	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare		Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Schaufeln			X									
Räumschilder							X					
Grubber							X					
Zähne / Zinken							X					
Eckmesser							X					
Schneidkante							X					
Hubverläng. / Ketten / Kettenräder							X					
Kippbare Ladepritsche / Heckklappe							X					
Abschnitt Überblick							X					

REIFEN / FELGEN


										Geschätzte Kosten			
	Reifengrösse	Tire ply	% Rest	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentare	Materialkosten	Lohnkosten	Gesamt
Vorne: rechts	400/70R20		70%		X								
Vorne: links					X								
Antrieb: rechts					X								
Antrieb: links					X								
Anhänger: rechts									X				
Anhänger: links									X				
Abschnitt Überblick									X				

Zusätzliche Bilder



Stock Number: RO003010

Model: TF33.7 Serial Number: ZF1P50TG9D2003010



Stock Number: RO003010

Model: TF33.7 Serial Number: ZF1P50TG9D2003010

