



ARVIOINTITARKASTUS — ADVANCED — CRAWLER DOZERS

2021 John Deere 750L
 Varasto: 165371
 Sarja: 1T0750LXHMF409232
 Ilmastoitu ohjaamo • Pieni pintapaine • 34" Pads •
 Hydrostaattinen vaihteisto • Hydr. kulmansäätö • 154" Blade
 • Vetoaisa
 Ei tietoa takuusta

VARASTOINTIPAIKKA
Stribling Equipment / 178665
 Richland, MS, 39218
 Yhteyshenkilö: SHELBY ENSMINGER

PHOTOS (38 Yhteensä)



YHTEENVETO

Yleiskunto: ERITTÄIN HYVÄ
Yleiset huomiot: TOP OF DOZER BLADE BENT BACK
Arvioijan nimi: DAVID CAVIN
Operated Machine: Yes
Tunnit: 3.500

							Arvioitu kustannus			
	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Yleiskunto			X					0	0	1500
Hallintalaitteet		X						0	0	0
Jäähdytysjärjestelmän tarkastukset		X						0	0	0
Moottorin tarkastukset		X						0	0	0
Vaihteiston tarkastukset		X						0	0	0
Tasauspyörästäön jarrujen ja vetopyörästäön tarkastukset		X						0	0	0
Hydraulijärjestelmän tarkastukset		X						0	0	0
Rungon tarkastukset		X						0	0	0
Työlaitteet						X		0	0	0
Runko		X						0	0	0
Rungon mitat								0	0	0
1500										

YLEISKUNTO

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Peltipinnat		X								
Ruoste / Korroosio				X			RUST AROUND REAR OF MACHINE			1500
Maalipinta				X			NEED RUST REPAIRED AND PAINT			
Istuin / Turvavyö / Istuimen kääntö		X								
Ovet / Lasit		X								
Valot		X								
Peilit		X								
Ohjaamon sisustus		X								
Määräaikaishuollot		X								
PIPit tehty		X								
Pysäköintijarru / Vivusto / Lukko		X								
Tarrat		X								
Käyttöohjekirja		X								
Pysäytys / Vapaa-asentolukitus		X								
Suojukset (vetoakseli)		X								
Välisumma			X							
1500										

HALLINTALAITTEET

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Tuntimittari: Original X Kyllä Ei Operating X Kyllä Ei		X								
Latausjärjestelmä		X								
Moottoin öljynpainemittari		X								
Lämpömittarit (moottori, vaihteisto, hydraulikka)		X								
Käyttökytkimet (virtalukko, 4-veto, tuuletin jne)		X								
Käynnistysvirtapiiri		X								
Hälyttimet (peruutus)		X								
Hallintalaitteen virtapiiri		X								
Ilmanpuhdistimen tukkeumisen ilmaisin		X								
Välisumma		X								

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Jäähdytysnesteen määrä / laatu		X								
Jäähdytysnesteen käyntilämpötila		X								
Jäähdytysnesteen vuodot		X								
Kannentiivisteiden vuoto		X								
Vesipumpun tarkastus		X								
Jäähdyttimen puhaltimen siivikko / hihnapyörät / rullakaihdin		X								
Jäähdyttimen puhaltimen ilmanohjain		X								
Hihnat / letkut / kiinnikkeet		X								
Jäähdyttimen / öljynlauhduttimien kunto		X								
Jäähdyttimen kiinnitys		X								
Ilmastointilaitteen toiminnan tarkastus		X								
Välisumma		X								

ENGINE (ENGINE DETAILS NOT PROVIDED)

MOOTTORIN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Moottoriöljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Moottorin ilmanoton tarkastus		X								
Moottorin käynnistys		X								
Moottorin kierrosluku (hidas joutokäynti)		X								
Moottorin kierrosluku (nopea joutokäynti)		X								
Polttoainevuodot		X								
Polttoaine- ja ruiskutuspumput / polttoainesuodatin		X								
Öljyvuodot		X								
Pakokaasujärjestelmä		X								
Onko käynti katkonaista?		X								
Tutki savuttaako (p-aine / öljy / jäähd.neste)		X								
Riittävä teho		X								
Riittävä öljynpaine		X								
Toiminnan tarkistus / nostolaite		X								
Epätavallinen moottorin käyntiääni		X								
Turbon tarkastus		X								
Ohivirtauksen tarkistus		X								
Puristuksen tarkastus (tarvittaessa)						X				
Irrallisia / kuluneita osia		X								
Välisumma		X								

VAIhteiston tarkastukset

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Öljyvuodot		X								
Vauhtipyörä / kytkimen toiminnan vaimennin		X								
Momentinmuunnin						X				
Jakovaihteisto						X				
Vaihteistoöljyn paine		X								
Vaihteiden kytkeytyminen (manuaali vaihteisto)						X				
Suunnanvaihtimen toiminta		X								
Vaihteen kytkeytyminen		X								
Vaihdevivuston säädöt		X								
Kytken / jarrun luisto (PowerShift)						X				
Trk Pmp / Mtr Phase (Hydrostatic)		X								
Hidas / nopea vaihteen voiminta		X								
Ryömintäpoljin		X								
Moottorin sammuminen		X								
Voimanotto						X				
Epänormaali vaihteistoääni		X								
Välisumma		X								

TASauspyörästäön jarrujen ja vetopyörästäön tarkastukset

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Öljyvuotoja		X								
Voimalinja / murrosnivelet		X								
Osien kiinnitys		X								
Käyttäjarrun toiminta / öljyvuoto		X								
Ohjausjarrujen toiminta		X								
Vetopyörästäöt		X								
Välisumma		X								

HYDRAULIJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Öljyvuotoja		X								
Öljyn käyntilämpötila		X								
Hydraulipumpun toiminta		X								
Epänormaali ääni pumpusta		X								
Järjestelmän tarkastus		X								
Letkut / putket		X								
Propel/FNR		X								
Vinssi / vaijerinohjain						X				
Ulkopuolinen hydraulikka / venttiilit		X								
Hallintaventtiilit / ylipaineventtiilit		X								
Ohjauksen toiminnan tarkastus		X								
Ohjauksen hydrauliventtiilin toiminnan tarkastus		X								
Välisumma		X								

RUNGON TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Päärunko		X								
Ohjaamo / turvakaari		X								
Puskutraktorin runko / C-runko		X								
Telojen runko		X								
Välisumma		X								

TYÖLAITTEET

									Arvioitu kustannus		
	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Puskulevyt	80%		X								
Leikkuuterä	80%		X								
Kärkipalat	80%		X								
Repijät							X				
Hampaat / kärjet							X				
Välisumma							X				

RUNKO

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Telojen ohjaimet / suojuukset		X								
Etupuskuri		X								
Takapuskuri		X								
Telojen säätimet		X								
Runkorakenteiden yleiskunto		X								
Väli Summa		X								

RUNGON MITAT

				Arvioitu kustannus		
	Dimension	% remaining	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Telojen tyyppi	34"	90%				
Telojen leveys	34"	90%				
Telojen leveys	34"	90%				
Telakengät - oikea	63.9 MM	90%				
Telakengät - vasen	63.9 MM	90%				
Telojen jako - oikea	761 MM	90%				
Telojen jako - vasen	761 MM	90%				
Telojen helät - oikea Have pins/bushings been turned? ☐ Kyllä ☒ Ei	64.6	90%				
Telojen helät - vasen Chain sealed and lubricated? ☒ Kyllä ☐ Ei	64.6	90%				
Telojen lenkit - oikea	117.9 MM	90%				
Telojen lenkit - vasen	117.9 MM	90%				
Etupyörä - oikea	21 MM	90%				
Etupyörä - vasen	21 MM	90%				
Ylärullat - oikea	170 MM	90%				
Ylärullat - vasen	170 MM	90%				
Alarullat - oikea	201 MM	90%				
Alarullat - vasen	201 MM	90%				
Vetopyörä - oikea	N/A	90%				
Vetopyörä - vasen	N/A	90%				

LISÄKUVAT


Stock Number: 165371

Model: 750L Serial Number: 1T0750LXHMF409232



Stock Number: 165371

Model: 750L Serial Number: 1T0750LXHMF409232




Stock Number: 165371

Model: 750L Serial Number: 1T0750LXHMF409232



Stock Number: 165371

Model: 750L Serial Number: 1T0750LXHMF409232



Stock Number: 165371

Model: 750L Serial Number: 1T0750LXHMF409232

