

Stock Number: 0UR01584

Model: 324 Serial Number: CAT0324DKJKR01584



ARVIOINTITARKASTUS — ?KIND? — FORESTRY TRACKED HARVESTERS

2015 Caterpillar 324
Varasto: 0UR01584
Sarja: CAT0324DKJKR01584
Ilmastoitu ohjaamo • Keskikokoiset telat

VARASTOINTIPAIKKA
Brandt Tractor Ltd. / 766517
Red Deer, AB, T4P 0J7
Yhteyshenkilö:

PHOTOS (9 Yhteensä)



YHTEENVETO

Yleiskunto: TYYDYTTÄVÄ
Yleiset huomiot: Clean unit, appears to be useable.
Arvioijan nimi: Hank Portiek
Operated Machine: Yes
Tunnit: 10.579

	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Kommentit	Arvioitu kustannus		
								Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Yleiskunto			X					0	0	0
Hallintalaitteet			X					0	0	0
Jäähdytysjärjestelmän tarkastukset			X				Appears to be normal operation.	0	0	0
Moottorin tarkastukset			X				Appears to be normal operation.	0	0	0
Vaihteiston tarkastukset						X		0	0	0
Tasauspyörästäön jarrujen ja vetopyörästäön tarkastukset			X				Appears to be normal.	0	0	0
Hydraulijärjestelmän tarkastukset			X				oil leak - see below.	0	0	0
Rungon tarkastukset			X				Appears to be normal.	0	0	0
Harvesteripäät & lisälaitteet			X				Appears to be normal operation.	0	0	0
Runko			X				appears to be usable, not measured visual only.	0	0	0
Rungon mitat								0	0	0

LISÄVARUSTEET

Kohde	Merkki	Tyyppi	Koko	Sarjanumero	Kunto
Head	Southstar	QS600		600062	Usable

YLEISKUNTO

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Peltipinnat			X							
Maalipinta			X							
Istuin / Turvavyö / Istuimen kääntö			X							
Ovet / Lasit			X				Scratch in front lexan window.			
Ohjaamon sisustus			X							
Valot			X							
Peilit			X							
Määräaikaishuollot			X							
PIPit tehty						X				
Pysäköintijarru / Vivusto / Lukko			X							
Tarrat			X							
Käyttöohjekirja			X							
Pysäytys / Vapaa-asentolukitus			X							
Pohjapanssarit			X							
Välisumma			X							

HALLINTALAITTEET

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Tuntimittari: Original ☒Kyllä ☐ Ei Operating ☒Kyllä ☐ Ei			X							
Latausjärjestelmä			X							
Moottoin öljynpainemittari			X							
Lämpömittarit (moottori, vaihteisto, hydraulikka)			X							
Käyttökytkimet (virtalukko, 4-veto, tuuletin jne)			X							
Käynnistysvirtapiiri			X							
Hälyttimet (peruutus)			X							
Hallintalaitteen virtapiiri			X							
Ilmanpuhdistimen tukkeumisen ilmaisin						X				
Välisumma			X							

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Jäähdytysnesteen määrä / laatu			X						
Jäähdytysnesteen käyntilämpötila			X						
Jäähdytysnesteen vuodot			X						
Kannentiivisteiden vuoto			X						
Vesipumpun tarkastus			X						
Jäähdyttimen puhaltimen siivikko / hihnapyörät / rullakaihdi			X						
Jäähdyttimen puhaltimen ilmanohjain			X						
Hihnat / letkut / kiinnikkeet			X						
Jäähdyttimen / öljynlauhduttimien kunto			X						
Jäähdyttimen kiinnitys			X						
Ilmastointilaitteen toiminnan tarkastus			X						
Välisumma			X				Appears to be normal operation.		

ENGINE

Merkki	Koko	Sarjanumero	Tier Rating	Tyyppi
Caterpillar	C7		3	diesel

MOOTTORIN TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Moottoriöljyn määrä / laatu			X						
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X			
Moottorin ilmanoton tarkastus			X						
Moottorin käynnistys			X						
Moottorin kierrosluku (hidas joutokäynti)			X						
Moottorin kierrosluku (nopea joutokäynti)			X						
Polttoainevuodot			X						
Polttoaine- ja ruiskutuspumput / polttoainesuodatin			X						
Öljyvuodot			X						
Pakokaasujärjestelmä			X						
Onko käynti katkonaista?			X						
Tutki savuttaako (p-aine / öljy / jäähd.neste)			X						
Riittävä teho			X						
Riittävä öljynpaine			X						
Toiminnan tarkistus / nostolaite			X						
Epätavallinen moottorin käyntiääni			X						
Turbon tarkastus			X						
Ohivirtauksen tarkistus			X						
Puristuksen tarkastus (tarvittaessa)						X			
Irrallisia / kuluneita osia			X						
Välisumma			X				Appears to be normal operation.		

VAIhteiston tarkastukset

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu						X			
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☐ Ei						X			
Öljyvuodot						X			
Suunnanvaihtimen toiminta						X			
Hidas / nopea vaihteen voiminta						X			
Epänormaali vaihteistoääni						X			
Välisumma						X			

TASauspyöräSTÖN JARRUJEN JA VETOPYÖRÄSTÖN tarkastukset

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu			X						
Öljyvuotoja			X						
Voimalinja / murrosnivelet						X			
Akselin heilurinivelet						X			
Osien kiinnitys			X						
TasauspyöräSTÖN käyntimelu						X			
TasauspyöräSTÖN lukon / luiston rajoittimen tarkastus						X			
Käyttäjarrun toiminta / öljyvuoto						X			
Ohjausjarrujen toiminta						X			
VetopyöräSTÖt			X						
Etuviedon toiminta						X			
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X			
Runkojarru			X						
Välisumma			X				Appears to be normal.		

HYDRAULIJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu			X						
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X			
Öljyvuoja				X			Oil leak under cab, dripping onto undercarriage frame.		
Öljyn käyntilämpötila			X						
Hydraulipumpun toiminta			X						
Epänormaali ääni pumpusta			X						
Järjestelmän tarkastus			X						
Letkut / putket			X						
Keinu			X						
Propel/FNR			X						
Ajovoimansiirron öljynpaine			X						
Ulkopuolinen hydrauliiikka / venttiilit			X						
Hallintaventtiilit / ylipaineventtiilit			X						
Ohjauksen toiminnan tarkastus						X			
Välisumma			X				oil leak - see below.		

RUNGON TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Päärunko			X						
Työlaite / moottorirunko			X						
Ohjaamo / turvakaari			X						
Kääntörunko						X			
Puomi (kuormaaja/kuokkakaivin/kaivuri)			X						
Kauhankiinnitysvarsi / -vivusto			X						
Rungon kellunta						X			
Tasausrunko						X			
Välisumma			X				Appears to be normal.		

HARVESTERIPÄÄT & LISÄLAITTEET

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Syöttötelat			X						
Terät			X						
Enkooderit / johdotus			X						
Laskurijärjestelmä			X						
Terälaippa / teräketju			X						
Runko			X						
Pyörä			X						
Pensasleikkuri			X						
Välisumma			X				Appears to be normal operation.		

RUNKO

							Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus Yhteissumma
Telojen ohjaimet / suojukset			X						
Etupuskuri						X			
Takapuskuri						X			
Telojen säätimet			X						
Runkorakenteiden yleiskunto			X						
Välisumma			X				appears to be usable, not measured visual only.		

RUNGON MITAT

				Arvioitu kustannus		
	Dimension	% remaining	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Telojen tyyppi	Double	70%				
Telojen leveys	700mm	90%				
Telojen leveys	700mm	90%				
Telakengät - oikea	x	70%				
Telakengät - vasen	x	70%				
Telojen jako - oikea	x	50%				
Telojen jako - vasen	x	50%				
Telojen helat - oikea Have pins/bushings been turned?	x	50%				
☐ Kyllä ☒ Ei						
Telojen helat - vasen Chain sealed and lubricated?	x	50%				
☐ Kyllä ☒ Ei						
Telojen lenkit - oikea	x	50%				
Telojen lenkit - vasen	x	50%				
Etupyörä - oikea	x	50%				
Etupyörä - vasen	x	50%				
Ylärullat - oikea	x	50%				
Ylärullat - vasen	x	50%				
Alarullat - oikea	x	50%				
Alarullat - vasen	x	50%				
Vetopyörä - oikea	x	50%				
Vetopyörä - vasen	x	50%				

Stock Number: 0UR01584

Model: 324Serial Number: CAT0324DKJKR01584

LISŽKUVAT

