



ARVIOINTITARKASTUS — ?KIND? — SKID STEER LOADERS

2021 John Deere 318G
 Varasto: 0U410692
 Sarja: 1T0318GKHMJ410692
 ROPS • Ilmastoitu ohjaamo • Ohjaamon katteet • Käsihallintalaitteet •
 Sähköhydr. hallintalaitteet • Ilmajousitettu istuin • Joystick • 2-nopeuksinen •
 Itsetasaava • Yleiskiinnike • 66" Bucket
 Perustakuu tammikuu 2, 2024

VARASTOINTIPAIKKA
Brandt Tractor Ltd. / 766517
 Red Deer, AB, T4P 0J7
 Yhteyshenkilö: Shane Murray

PHOTOS (8 Yhteensä)



YHTEENVETO

Yleiskunto: HYVÄ
Yleiset huomiot: Needs some attention before work ready.
Arvioijan nimi:
Operated Machine: No
Tunnit: 409

	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Kommentit	Arvioitu kustannus		
								Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Yleiskunto		X					Appears to be work ready	0	0	0
Hallintalaitteet		X					Appears to be work ready.	0	0	0
Jäähdytysjärjestelmän tarkastukset		X					Appears to be work ready.	0	0	0
Mootorin tarkastukset			X				Appears to be work ready, except for air filter.	0	0	0
Vaihteiston tarkastukset		X					Appears to be work ready	0	0	0
Tasauspyörästön jarrujen ja vetopyörästön tarkastukset					X		Needs attention before work ready.	0	0	0
Hydraulijärjestelmän tarkastukset		X					Appears to be work ready.	0	0	0
Rungon tarkastukset		X					Appears to be work ready	0	0	0
Työlaitteet			X				Appears to be work ready.	0	0	0
Renkaat / vanteet			X					0	0	0

Stock Number: 0U410692

Model: 318G Serial Number: 1T0318GKHMJ410692

LISÄVARUSTEET

Kohde	Merkki	Tyyppi	Koko	Sarjanumero	Kunto
Bucket	DEERE	General purpose bkt	66"	PXBUC66E00546	Good

YLEISKUNTO

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Peltipinnat		X								
Ruoste / Korroosio		X								
Maalipinta		X								
Istuin / Turvavyö / Istuimen kääntö		X								
Ovet / Lasit		X								
Valot		X								
Peilit		X								
Ohjaamon sisustus					X		Replace Cabin air filter			
Määräaikaishuollot			X							
PIPit tehty		X								
Pysäköintijarru / Vivusto / Lukko		X								
Tarrat		X								
Käyttöohjekirja		X								
Pysäytys / Vapaa-asentolukitus		X								
Suojukset (vetoakseli)		X								
Välisumma		X					Appears to be work ready			

HALLINTALAITTEET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Tuntimittari: Original X Kyllä Ei Operating X Kyllä Ei		X				409				
Latausjärjestelmä		X				14V				
Moottoin öljynpainemittari		X								
Lämpömittarit (moottori, vaihteisto, hydraulikka)		X								
Käyttökytkimet (virtalukko, 4-veto, tuuletin jne)		X								
Käynnistysvirtapiiri		X								
Hälyttimet (peruutus)		X								
Hallintalaitteen virtapiiri		X								
Ilmanpuhdistimen tukkeumisen ilmaisin		X								
Välisumma		X				Appears to be work ready.				

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Jäähdytysnesteen määrä / laatu		X								
Jäähdytysnesteen käyntilämpötila		X								
Jäähdytysnesteen vuodot		X								
Kannentiivisteiden vuoto		X								
Vesipumpun tarkastus		X								
Jäähdyttimen puhaltimen siivikko / hihnapyörät / rullakaihdiin		X								
Jäähdyttimen puhaltimen ilmanohjain		X								
Hihnat / letkut / kiinnikkeet		X								
Jäähdyttimen / öljynlauhduttimien kunto		X								
Jäähdyttimen kiinnitys		X								
Ilmastointilaitteen toiminnan tarkastus			X				Works, but needs cab filter replaced			
Välisumma		X					Appears to be work ready.			

ENGINE

Merkki	Koko	Sarjanumero	Tier Rating	Tyyppi
Yanmar		CH4Y21H056418	4	diesel

MOOTTORIN TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Moottoriöljyn määrä / laatu			X							
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Moottorin ilmanoton tarkastus			X				Engine air filter needs replacing			
Moottorin käynnistys		X								
Moottorin kierrosluku (hidas joutokäynti)		X								
Moottorin kierrosluku (nopea joutokäynti)		X								
Polttoainevuodot		X								
Polttoaine- ja ruiskutuspumput / polttoainesuodatin		X								
Öljyvuodot		X								
Pakokaasujärjestelmä		X								
Onko käynti katkonaista?		X								
Tutki savuttaako (p-aine / öljy / jäähd.neste)		X								
Riittävä teho		X								
Riittävä öljynpaine		X								
Toiminnan tarkistus / nostolaite						X				
Epätavallinen moottorin käyntiääni		X								
Turbon tarkastus		X								
Ohivirtauksen tarkistus		X								
Puristuksen tarkastus (tarvittaessa)						X				
Irrallisia / kuluneita osia		X								
Välisumma			X				Appears to be work ready, except for air filter.			

VAIHEISTON TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Öljyvuodot		X								
Vauhtipyörä / kytkimen toiminnan vaimennin		X								
Momentinmuunnin						X				
Jakovaihteisto						X				
Vaihteistoöljyn paine						X				
Vaihteiden kytkeytyminen (manuaali vaihteisto)						X				
Suunnanvaihtimen toiminta		X								
Vaihteen kytkeytyminen		X								
Vaihdevivuston säädöt						X				
Kytken / jarrun luisto (PowerShift)						X				
Trk Pmp / Mtr Phase (Hydrostatic)		X								
Hidas / nopea vaihteen voiminta		X								
Ryömintäpoljin		X								
Moottorin sammuminen		X								
Voimanotto						X				
Epänormaali vaihteistoääni		X								
Välisumma		X					Appears to be work ready			

TASAUOPYÖRÄSTÖN JARRUJEN JA VETOPYÖRÄSTÖN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu					X		Oil milky			
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Öljyvuotoja		X								
Voimalinja / murrosnivelet						X				
Akselin heilurinivelet						X				
Osien kiinnitys		X								
Tasauspyörästäön käyntimelu						X				
Tasauspyörästäön lukon / luiston rajoittimen tarkastus						X				
Käyttäjarrun toiminta / öljyvuoto		X								
Ohjausjarrujen toiminta		X								
Etuviedon toiminta						X				
Välisumma					X		Needs attention before work ready.			

HYDRAULIJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? ☐ Kyllä ☒ Ei						X				
Öljyvuoja		X								
Öljyn käyntilämpötila		X								
Hydraulipumpun toiminta		X								
Epänormaali ääni pumpusta		X								
Järjestelmän tarkastus		X								
Paluu kaivuun						X				
Letkut / putket		X								
Propel/FNR		X								
Etujousitus / paineakku						X				
Ulkopuolinen hydrauliiikka / venttiilit		X								
Hallintaventtiilit / ylipaineventtiilit		X								
Ohjauksen toiminnan tarkastus		X								
Ohjauksen hydrauliventtiilin toiminnan tarkastus						X				
Välisumma		X					Appears to be work ready.			

RUNGON TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Päärunko		X								
Työlaite / moottorirunko		X								
Akselit / tukivarret						X				
Ohjaamo / turvakaari		X								
Puomi (kuormaaja/kuokkakaivin/kaivuri)		X								
Kauhankiinnitysvarsi / -vivusto		X								
Puomin jatke						X				
Välisumma		X					Appears to be work ready			

TYÖLAITTEET

								Arvioitu kustannus			
	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Kauhat	90%			X							
Puskulevyt							X				
Hampaat / kärjet							X				
Kärkipalat							X				
Leikkuuterä	60%			X							
Välisumma				X				Appears to be work ready.			

RENKAAT / VANTEET

											Arvioitu kustannus		
	Tire size	Tire ply	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Etu: oikea	10-16.5	10	80%			X							
Etu: vasen	10-16.5	10	80%			X							
Veto: oikea	10-16.5	10	80%			X							
Veto: vasen	10-16.5	10	80%			X							
Perävaunu oikea									X				
Perävaunu vasen									X				
Välisumma						X							

LISÄKUVAT

