



INSPECTION POUR ÉVALUATION — ADVANCED — COMPACT EXCAVATORS

2014 Caterpillar 301.7D
 Stock: RE800202
 Numéro de série: CAT3017DALJ800202
 Arceau de sécurité • Bras moyen • Chenilles caoutchouc •
 avec benne • Circuit hydraulique auxiliaire • Lame
 Pas de garantie

LIEU DE STOCKAGE
Brandt Tractor / 733658
 Edmonton - CCE, AB, T5S 2K4
 Contact:

PHOTOS (9 Total)



RÉCAPITULATIF

Conditions générales: AVERAGE
Commentaires généraux: UNIT NEEDS BUCKET/STICK PINS AND BUSHINGS UNIT NEEDS HEAVY WASH
Nom de l'évaluateur: 6332
Operated Machine: Yes
Heures: 2 088

	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Apparence générale		X						0	0	0
Instruments / commandes		X						0	0	0
Contrôles du circuit de refroidissement		X						0	0	0
Contrôles du moteur		X						0	0	0
Contrôles de la transmission						X		0	0	0
Contrôles du différentiel, des freins et des réductions finales		X						0	0	0
Contrôles du circuit hydraulique		X						0	0	0
Contrôles du bâti et du châssis		X						0	0	0
Outils de travail du sol		X						3348	2653	6001
Châssis de roulement		X						0	0	0
Dimensions du châssis de roulement								0	0	0
										6001

ÉQUIPEMENTS

Article	Marque	Type	Taille	Numéro de série	Condition
Bucket	CAT				Good
Bucket	CAT				Good

APPARENCE GÉNÉRALE

	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Tôle			X							
Rouille / corrosion			X							
Peinture			X							
Fauteuil / ceinture de sécurité / rotation		X								
Portières / vitres						X				
Phares						X				
Rétroviseurs						X				
Intérieur de la cabine			X							
Entretien périodique			X							
Programmes d'amélioration PIP terminés						X				
Frein de stationnement / tringlerie / verrouillage						X				
Autocollants			X							
Livret d'entretien						X				
Arrêt pilote / verrouillage de neutre		X								
Protections/garants (arbre d'entraînement)						X				
Sommaire		X								

INSTRUMENTS / COMMANDES

	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Compteur d'heures de service: Original <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Operating <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		X								
Dispositif de charge		X								
Manomètre pour huile moteur		X								
Thermomètres (moteur, transmission, hydraulique)		X								
Contacteurs (clé, pont avant, moteur, etc.)		X								
Circuit de sécurité au démarrage		X								
Alarmes (circulation, marche AR)		X								
Circuits de moniteur / témoin		X								
Témoin encrassement du filtre à air		X								
Sommaire		X								

CONTRÔLES DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Niveau / qualité du liquide de refroidissement		X								
Température de service du liquide de refroidissement		X								
Fuites de liquide de refroidissement						X				
Fuite du joint de culasse						X				
Contrôle de pompe à eau						X				
Ailettes / poulies / carénage du ventilateur		X								
Grille de ventilateur		X								
Ceintures / flexibles / colliers		X								
Fonctionnement du radiateur / du refroidisseur d'huile		X								
Fixations du radiateur		X								
Contrôle de la climatisation						X				
Sommaire		X								

ENGINE

Marque	Taille	Numéro de série	Tier Rating	Type
YANMAR				diesel

CONTRÔLES DE LA TRANSMISSION

	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Niveau / qualité de l'huile						X				
Huile contrôlée ? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non						X				
Fuites d'huile						X				
Press. huile. transm. (commande/enclenchement)						X				
Marche AV/neutre/marche AR						X				
Taux de modulation du passage des vitesses						X				
Réglage de tringlerie de passage des vitesses						X				
Pompe de camion / phase moteur (hydrostatique)						X				
Performance passage des gammes						X				
Ralentissement du moteur						X				
Bruit anormal de transmission						X				
Sommaire						X				

CONTRÔLES DU DIFFÉRENTIEL, DES FREINS ET DES RÉDUCTIONS FINALES

	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Niveau / qualité de l'huile						X				
Huile contrôlée ? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non						X				
Fuites d'huile						X				
Éléments de fixation						X				
Bruit de différentiel						X				
Fonctionnement du frein de service / fuite						X				
Fonctionnement embrayage de direction / freins						X				
Réductions finales		X								
Sommaire		X								

CONTRÔLES DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Niveau / qualité de l'huile			X							
Huile contrôlée ? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non			X							
Fuites d'huile						X				
Température de service de l'huile		X								
Perf. pompe hydraulique / temps de cycle			X							
Bruit anormal de pompe						X				
Contr. sys. / cyl. concerné / joints PVT						X				
Retour au cavage						X				
Flexibles / conduites		X								
Oscillation		X								
Propulsion/AV-N-AR		X								
Hyd. aux. / vanne		X								
Distributeurs / clapets de décharge		X								
Contrôle de fonctionnement de la direction						X				
Contr. fonct. vanne priorité de direction						X				
Sommaire		X								

CONTRÔLES DU BÂTI ET DU CHÂSSIS

	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Coûts estimés		
								Pièces	Main-d'œuvre	Total
Châssis principal		X								
Équipement / châssis moteur		X								
Cadre d'arceau de sécurité / de cabine		X								
Châssis pivotant		X								
Bras (chargeur / pelleteuse / excavateur)		X								
Bras de godet / barres de benne						X				
Châssis des chenilles		X								
Sommaire		X								

OUTILS DE TRAVAIL DU SOL

								Coûts estimés			
	% remaining	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Pièces	Main-d'œuvre	Total
Bennes			X					REPLACE BUCKET/STICK PINS AND BUSHINGS	3348	2653	6001
Lames							X				
Dents / pointes							X				
Bords latéraux							X				
Bord de coupe							X				
Palette / chaînes / roues dentées			X								
Sommaire			X								
6001											

CHÂSSIS DE ROULEMENT

								Coûts estimés		
	NEUF	BON	UTILISABLE	REPARER	REPLACER	N/A	Commentaires	Pièces	Main-d'œuvre	Total
Bâtis / protections des chenilles		X								
Barre transversale avant						X				
Barre transversale arrière						X				
Systèmes de réglage des chenilles		X								
Fuites des rouleaux						X				
Condition globale du châssis de roulement			X							
Sommaire		X								

DIMENSIONS DU CHÂSSIS DE ROULEMENT

	Dimension	% remaining	Commentaires	Coûts estimés		
				Pièces	Main-d'œuvre	Total
Type de crampon	N/A					
Largeur de crampon	N/A					
Largeur de crampon	N/A					
Crampons - Patins : côté droit	N/A					
Crampons - Patins : côté gauche	N/A					
Pas de chenille : côté droit	N/A					
Pas de chenille : côté gauche	N/A					
Coussinets de chenille : côté droit Have pins/bushings been turned? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	N/A					
Coussinets de chenille : côté gauche Chain sealed and lubricated? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	N/A					
Maillons de chenille : côté droit	N/A					
Maillons de chenille : côté gauche	N/A					
Poulies tendeurs : côté droit	N/A					
Poulies tendeurs : côté gauche	N/A					
Galets de soutien : côté droit	N/A					
Galets de soutien : côté gauche	N/A					
Galets de chenille : côté droit	N/A					
Galets de chenille : côté gauche	N/A					
Barbotins : côté droit	N/A					
Barbotins : côté gauche	N/A					

Photos additionnelles

