

EVAL INSPECTION — ADVANCED — COMPACT TRACK LOADERS & TRACKED CARRIERS

2023 John Deere 333G
Voorraad: 459862
Serie: 1T0333GMCPF456314
Cabine met airco • ISO Pattern • Luchtgeveerde stoel • Hi-Flo • Extra hydraulisch systeem • 2 snelheden • Brede Rubber Rupsen • 84" Bak
garantie onbekend

STORAGE LOCATION
Dobbs Equipment Southeast, LLC / 177347
Columbus, GA, 31901
Contact:

PHOTOS (13 Total)



SAMENVATTING

Algehele toestand: EXCELLENT
Algehele reacties: Like new machine, no obvious repairs needed. Work ready machine
Naam beoordelaar: Walker Binnix
Operated Machine: No
Uren: 260

							Geschatte kosten			
	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Algemene verschijning		X					good condition machine.	0	0	0
Instrumenten/bedieningselementen		X					all gauges and indicator lights function properly	0	0	0
Controles koelsysteem		X					maintains proper operating temp	0	0	0
Motorcontroles		X					engine functions properly, no visible repairs needed	0	0	0
Transmissiecontroles		X					functions properly no obvious repairs needed	0	0	0
Controles differentieel, remmen en eindaandrijving		X					no obvious repairs needed	0	0	0
Controles hydraulisch systeem		X					no obvious repairs needed	0	0	0
Controles chassis en frame		X					no cracks, bends, or welds	0	0	0
Graafgereedschap		X						0	0	0
Onderstel		X						0	0	0
Afmetingen onderstel								0	0	0

Stock Number: 459862

Model: 333G Serial Number: 1T0333GMCPF456314

ATTACHMENTS

Item	Make	Type	Size	Serienummer	Condition
Bucket	JD	C84 Cons. BKT	84in	PXBUC84E00423	Good

ALGEMENE VERSCHIJNING

								Geschatte kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Plaatmetaal		X								
Roest/corrosie		X								
Lak		X								
Stoel/veiligheidsgordel/rotatie		X								
Deuren/glas		X								
Verlichting		X								
Spiegels		X								
Cabine-interieur		X								
Periodiek onderhoud		X								
PIPS compleet		X								
Parkeerrem/stangenstelsel/slot		X								
Stickers		X								
Handleiding		X								
Pilootuitschakeling/neutraalvergrendeling		X								
Schermen/beschermkappen (aandrijfjas)		X								
Samenvatting paragraaf		X					good condition machine.			

INSTRUMENTEN/BEDIENINGSELEMENTEN

							Geschatte kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Urenteller: Original ☒ Ja ☐ Nee Operating ☒ Ja ☐ Nee		X					Hour meter functioning properly.			
Laadsysteem		X								
Meter motoroliedruk		X								
Temperatuurmeters (Eng, Trans, Hydr)		X								
Schakelaars (sleutel, MFWD, voortbewegen, enz.)		X								
Startveiligheidscircuit		X								
Alarmen (rijden, achteruit)		X								
Circuits monitor/richtingaanwijzers		X								
Indicator luchtfiltervervuiling		X								
Samenvatting paragraaf		X					all gauges and indicator lights function properly			

CONTROLES KOELSYSTEEM

							Geschatte kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Koelvloeistofpeil/-kwaliteit		X					proper level and quality			
Bedrijfstemperatuur koelvloeistof		X								
Koelvloeistoflekken		X								
Lekkage in koppakking		X					did not test			
Controle waterpomp		X								
Ventilatorschoepen/aandrijfschijven/kappen		X								
Beschermkap ventilator		X								
Riemen/slangen/klemmen		X								
Radiator/toestand van oliekoeler		X								
Radiatorbevestigingen		X								
Controle airconditioningsysteem		X								
Samenvatting paragraaf		X					maintains proper operating temp			

ENGINE

Make	Size	Serienummer	Tier Rating	Type
Yanmar	4TNV94FHT	CH431H04248	4	diesel

MOTORCONTROLES

							Geschatte kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Oliepeil/kwaliteit		X					proper level and quality			
Olie gescand? ☒ Ja ☐ Nee		X								
Controle luchtinlaatsysteem		X								
Starten van de motor		X								
Toerental (laag stationair)		X								
Toerental (hoog stationair)		X								
Brandstoflekken		X					no visible leaks seen			
Inj.-pmp/aanvoerpmp/brandstoffilter		X								
Olielekken		X					no visible leaks seen			
Uitlaatsysteem		X								
Hapert de motor		X					no missfire			
Produceert rook (brandstof/olie/koelvloeistof)		X					no smoke			
Voldoende vermogen		X								
Voldoende oliedruk		X								
Controle snelheidsregeling/stangenstelsel/AI		X								
Abnormaal motorgeluid		X					No abnormal noise			
Controle turbolader		X								
Controle carterdampen		X					no visible blow by with oil cap removed			
Controle compressie (indien vereist)		X					did not test			
Loszittende/versleten onderdelen		X								
Samenvatting paragraaf		X					engine functions properly, no visible repairs needed			

TRANSMISSIECONTROLES

							Geschatte kosten			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Oliepeil/kwaliteit		X					proper level and quality			
Olie gescand? ☐ Ja ☒ Nee		X					did not test			
Olielekken		X					no visible leaks			
Vliegwielp koppeling/dempers						X				
Hapering/blokkering koppelomvormer						X	NA			
Splitter-box						X				
Trans-oliedruk (regeling/inschakeling)		X								
In elkaar grijpen van tandwielen (handmatige transmissie)						X	NA			
Werking FNR		X								
Frequentie van schakelmodulatie						X	NA			
Aanpassingen schakelstangen						X	NA			
Slippen koppeling/rem (PowerShift)						X	NA			
Tractiepomp/motorfase (hydrostatisch)		X								
Schakelprestaties hoog/laag		X								
Kruippedaal						X	NA			
Vertraging van motor		X								
Aftakas						X	NA			
Abnormaal transmissiegeluid						X	NA			
Samenvatting paragraaf		X					functions properly no obvious repairs needed			

CONTROLES DIFFERENTIEEL, REMMEN EN EINDAANDRIJVING

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Opmerkingen	Geschatte kosten		
								Onderdelen	Arbeid	Totaal
Oliepeil/kwaliteit		X					proper level and quality			
Olie gescand? ☐ Ja ☒ Nee		X					did not scan			
Olielekken		X					no visible leaks			
Aandrijflijnen/kruiskoppelingen						X	NA			
Bevestigingsmateriaal		X					Not cracked, bent, or broken			
Geluid differentieeltandwielen						X	NA			
Controle differentieelslot/slipbeperking						X	NA			
Werking/lekkage bedrijfsremmen						X	NA			
Werking stuurkoppeling/-remmen						X	NA			
Eindaandrijvingen		X								
Samenvatting paragraaf		X					no obvious repairs needed			

CONTROLES HYDRAULISCH SYSTEEM

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Opmerkingen	Geschatte kosten		
								Onderdelen	Arbeid	Totaal
Oliepeil/kwaliteit		X					proper level and quality			
Olie gescand? ☐ Ja ☒ Nee		X					did not scan			
Olielekken		X					No visible leaks			
Bedrijfstemperatuur olie		X								
Prest./cyclustijden hydraulische pomp		X								
Abnormaal pompgeluid		X					No pump noise			
Systeemcontrole/gerelateerde cil./draaiverbindingen		X								
Terug naar graven						X	NA			
Slangen/lijnen		X								
Voortstuwen/FNR		X								
Asophanging/accu						X	NA			
Hulphydr./klep		X								
Regelkleppen/overdrukkleppen		X								
Werkingscontrole stuurinrichting		X								
Werkingscontrole stuurprioriteitsklep		X								
Samenvatting paragraaf		X					no obvious repairs needed			

CONTROLES CHASSIS EN FRAME

								Geschatte kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Hoofdframe		X								
Apparatuur-/motorframe		X								
Frame cabine/veiligheidskooi		X								
Boom (lader/dieplepel/graafmachine)						X	NA			
Rupsframe		X								
Samenvatting paragraaf		X					no cracks, bends, or welds			

GRAAFGEREEDSCHAP

									Geschatte kosten		
	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Bakken	90%		X								
Bladen							X	NA			
Tanden/punten							X	NA			
Eindstukken							X	NA			
Snijrand	90%		X								
Samenvatting paragraaf			X								

ONDERSTEL

								Geschatte kosten		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Opmerkingen	Onderdelen	Arbeid	Totaal
Rupsframes/beschermkappen		X								
Voorste dwarsbalk		X								
Achterste dwarsbalk		X								
Rupsregelaars		X								
Rollekken		X					No roller oil leaks			
Algehele toestand van het chassis		X								
Samenvatting paragraaf		X								

AFMETINGEN ONDERSTEL

	Dimension	% remaining	Opmerkingen	Geschatte kosten		
				Onderdelen	Arbeid	Totaal
Type profieluitsteeksel	0	90%				
Breedte profieluitsteeksel	0	90%				
Breedte profieluitsteeksel	0	90%				
Profieluitsteeksels - segmenten: Rechts	0	90%				
Profieluitsteeksels - segmenten: Links	0	90%				
Spoed rupsband: Rechts	0	90%				
Spoed rupsband: Links	0	90%				
Rupsbandbussen: Rechts Have pins/bushings been turned? ☐ Ja ☒ Nee	0	100%	na			
Rupsbandbussen: Links Chain sealed and lubricated? ☐ Ja ☒ Nee	0	100%	na			
Rupsverbindingen: Rechts	0	90%				
Rupsverbindingen: Links	0	90%				
Spanrollen: Rechts	0	90%				
Spanrollen: Links	0	90%				
Meenemerrollen: Rechts	0	90%				
Meenemerrollen: Links	0	90%				
Rupsbandrollen: Rechts	0	90%				
Rupsbandrollen: Links	0	90%				
Tandwielen: Rechts	0	90%				
Tandwielen: Links	0	90%				

Stock Number: 459862

Model: 333G Serial Number: 1T0333GMCPF456314

ADDITIONAL PHOTOS

