



## ПРОВЕРКА ОЦЕНКИ — ADVANCED — FORESTRY SKIDDERS

2019 John Deere 848L-II  
 Инвентарный номер: 1U693213  
 Серийный номер: 1DW848LBCJF693213  
 Кабина с кондиционированием воздуха • Мосты для  
 тяжелого режима работы • Цепи • Кустоподъемники •  
 Захват двойного действия • Вертикальный монтаж лапы  
 • Шины 35,5

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ХРАНЕНИЯ  
**Brandt Tractor Ltd. / 766525**  
 BCR Industrial Park  
 Prince George, BC, V2N 2K8  
 Контакт:

### PHOTOS (17 Итого)



### СВОДКА

**Общее состояние:** GOOD  
**Общие комментарии:** Could use a service, and a few small things. Overall in good working order.  
**Имя и фамилия оценщика:**  
**Operated Machine:** No  
**Часы:** 5 495

	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Комментарии	Ожидаемая стоимость		
								Запасные части	Трудозатраты	Всего
Общий внешний вид		X					Normal bush wear.	0	0	0
Приборы / средства управления		X					Good	0	0	0
Проверки системы охлаждения		X					Good	0	0	0
Проверки двигателя		X					Could use a little attention and service	0	0	0
Проверки трансмиссии		X					Could use a service	0	0	0
Проверки дифференциала, тормозов и конечной передачи		X					Good	0	0	0
Проверки гидравлической системы		X					Small leak at cylinder still work ready	0	0	0
Проверки шасси и рамы		X					Good	0	0	0
Почвообрабатывающие орудия		X					Good	0	0	0
Шины / обода		X					All chains in good shape	0	0	0

**ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД**

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Ожидаемая стоимость		
								Запасные части	Трудозатраты	Всего
Краска			X							
Материал листа			X							
Ржавчина / коррозия			X							
Сиденье / ремень безопасности / вращение		X								
Двери / стекла			X							
Освещение		X								
Зеркала		X								
Внутренние светильники в кабине		X								
Периодическое техобслуживание						X				
Программы ПИП завершены		X								
Стояночный тормоз / рычажный механизм / блокировка		X								
Таблички		X								
Руководство по эксплуатации		X								
Отключение / блокировка в нейтральном положении клапана управления		X								
Щитки/защита (приводной вал)		X								
Сводка по разделу		X					Normal bush wear.			

**ПРИБОРЫ / СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ**

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Счетчик моточасов: Оригинальный <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Operating <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		X								
Система зарядки		X								
Манометр давления масла в двигателе		X								
Термометры (двигатель, трансмиссия, гидравлика)		X								
Переключатели (ключ, подключаемый передний привод, движение и т. п.)		X								
Цепь пуска с нейтрали		X								
Аварийные сигналы (движение, резерв)		X								
Цепи контроля / индикации		X								
Индикатор закупорки воздухоочистителя		X								
Сводка по разделу		X					Good			

**ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ**

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Уровень / качество охлаждающей жидкости		X								
Рабочая температура охлаждающей жидкости		X								
Утечка охлаждающей жидкости		X								
Утечка прокладки головки блока		X								
Проверка водяного насоса		X								
Лопasti вентилятора / шкивы / бандажи		X								
Ограждение вентилятора		X								
Ремни / шланги / хомуты		X								
Состояние радиатора / масляного радиатора			X				Rad could use a really good wash			
Крепления радиатора		X								
Проверка системы кондиционирования воздуха		X								
Сводка по разделу		X					Good			

**ENGINE**

Производитель	Размер	Серийный номер	Tier Rating	Тип
JD	9.0L	RG6090U064914	4	diesel

**ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЯ**

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Ожидаемая стоимость		
								Запасные части	Трудозатраты	Всего
Уровень / качество масла		X								
Масло просканировано? X Да    O Нет						X				
Проверка системы впуска воздуха					X		Air filter needs to be replaced			
Пуск двигателя		X								
Скорость двигателя (малые обороты холостого хода)		X								
Скорость двигателя (высокие обороты холостого хода)		X								
Утечки топлива		X								
Насос впрыска / насос подачи / топливный фильтр		X								
Утечки масла			X				Oil filter and injection wiring harness seal leaking			
Выхлопная система		X								
Отсутствие двигателя		X								
Чрезмерное задымление (топливо / масло / охлаждающая жидкость)		X								
Достаточная мощность		X								
Достаточное давление масла		X								
Проверка регулирования оборотов / рычажный механизм / AI		X								
Ненормальный шум двигателя		X								
Проверка турбоагнетателя		X								
Проверка прорыва газов		X								
Проверка сжатия (при необходимости)						X				
Незакрепленные / изношенные детали		X								
Сводка по разделу		X					Could use a little attention and service			

**ПРОВЕРКИ ТРАНСМИССИИ**

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Ожидаемая стоимость		
								Запасные части	Трудозатраты	Всего
Уровень / качество масла			X				Over full			
Масло просканировано? X Да    O Нет						X				
Утечки масла		X								
Муфта маховика / амортизаторы		X								
Остановка / блокировка преобразователя крутящего момента						X				
Раздаточная коробка						X				
Наличие масла трансмиссии (упр./включение)		X								
Работа FNR		X								
Скорость модулятора передач		X								
Регулировка рычажного механизма переключения передач						X				
Проскальзывание сцепления / тормоза (приводной вал)						X				
Эффективность повышения / понижения передачи						X				
Сброс оборотов двигателя		X								
Необычный шум в трансмиссии		X								
Сводка по разделу		X					Could use a service			

**ПРОВЕРКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, ТОРМОЗОВ И КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ**

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Ожидаемая стоимость		
								Запасные части	Трудозатраты	Всего
Уровень / качество масла		X								
Масло просканировано? X Да    O Нет						X				
Утечки масла		X								
Приводные линии / карданные шарниры		X								
Шарниры качающейся оси		X								
Крепежные детали		X								
Шум шестерни дифференциала		X								
Проверка блокировки дифференциала / ограниченной пробуксовки		X								
Работа рабочих тормозов / утечка		X								
Сводка по разделу		X					Good			

**ПРОВЕРКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Ожидаемая стоимость		
								Запасные части	Трудозатраты	Всего
Уровень / качество масла		X								
Масло просканировано? X Да    O Нет						X				
Утечки масла			X				Left steering cylinder leaking			
Рабочая температура масла		X								
Производительность гидравлического насоса / время цикла		X								
Ненормальный шум насоса		X								
Системная проверка / связанный цилиндр / пятовые шарниры			X				Leaking steering cylinder			
Шланги / линии		X								
Лебедка / трубка для ввода						X				
Контрольные клапаны / предохранительные клапаны		X								
Проверка системы рулевого управления		X								
Проверка приоритетного клапана рулевого управления		X								
Движение/FNR		X								
Сводка по разделу		X					Small leak at cylinder still work ready			

**ПРОВЕРКИ ШАССИ И РАМЫ**

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Ожидаемая стоимость		
								Запасные части	Трудозатраты	Всего
Главная рама		X								
Оборудование / рама двигателя		X								
Мосты / поперечная рулевая тяга		X								
Кабина / рама ROPS		X								
Шарнирные соединения рамы		X								
Рама захвата		X								
Кран / стрела		X								
Захват (палец/втулка/амортизатор)		X								
Качание рамы						X				
Сводка по разделу		X					Good			

**ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ОРУДИЯ**

										Ожидаемая стоимость		
	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего	
Лапы	80%		X									
Режущая кромка	80%		X									
Сводка по разделу			X					Good				

**ШИНЫ / ОБОДА**

										Ожидаемая стоимость			
	Tire size	Tire ply	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Передний: правый	35.5L-32		40%			X							
Передний: левый	35.5L-32		40%			X							
Приводной: правый	35.5L-32		60%			X							
Приводной: левый	35.5L-32		60%			X							
Сводка по разделу					X					All chains in good shape			

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ**



Stock Number: 1U693213

Model: 848L-II Serial Number: 1DW848LBCJF693213

