




UTVÄRDERINGSINSPEKTION — ADVANCED — EXCAVATORS

2013 John Deere 135G
 Lager: 0U400182
 Serie: 1FF135GXHDE400182
 Hytt med luftkonditionering • Medium kran • Standardram •
 Standard Track • Medium Pads • Tillbehörshydraulik •
 Hydraulic Thumb
 Okänd garanti

FÖRVARINGSPLATS
Brandt Tractor Ltd. / 766519
 Edmonton, AB, T5S 1M2
 Kontakt:

PHOTOS (24 Totalt)



SAMMANFATTNING

Totalt skick: BRA
Totala kommentarer: MACHINE IN GOOD SHAPE. BOOM, STICK AND BUCKET REQUIRE PINS AND BUSHINGS.
 OPERATOR SEAT IN POOR CONDITION
Utvärderarens namn:
Operated Machine: No
Timmar: 6 283

	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Kommentarer	Estimerad kostnad		
								Delar	Arbete	Totalt
Allmänt utseende			X					11733	6610	18343
Instrument/kontroller		X						272	235	507
Kylsystem, kontroller		X						0	0	0
Motor, kontroller		X						0	0	0
Växellåda, kontroller						X		0	0	0
Differential, bromsar och slutväxel, kontroller		X						0	0	0
Hydraulsystem, kontroller		X						0	0	0
Chassi och ram, kontroller		X						8341	14100	22441
Markverktyg		X						0	0	0
Underchassi		X						0	0	0
Underchassi, mått								0	0	0
								41291		

ALLMÄNT UTSEENDE

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Plåt					X		PUMP/C.V. DOORS DAMAGED	4919	940	5859
Rost/korrosion		X								
Färg				X			PAINT TOUCH UP C.W./ SERVICE STEPS	80	1880	1960
Förarsäte/säkerhetsbälte/vridplatta					X		SEAT FUNCTIONS DONT OPERATE	5484	705	6189
Dörrar/rutor		X								
Belysning		X								
Backspeglar		X								
Hyttinteriör			X				REQUIRES DETAIL		500	500
Periodiskt underhåll				X			REQUIRES 1000HR SERVICE	1035	2350	3385
Komplett PIPS		X								
Parkeringsbroms/länkage/spärr						X				
Dekaler					X		HYD. TANK MODEL # DECAL	215	235	450
Instruktionsbok		X								
Pilotavstängning/neutralspärr		X								
Skydd/skydd (drivaxel)		X								
Sektion, sammanställning			X							
18343										

INSTRUMENT/KONTROLLER

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Timmätare: Original ☒ Ja ☐ Nej Operating ☒ Ja ☐ Nej		X								
Laddningssystem		X								
Motoroljetryck		X								
Temperaturmätare (motor, transmission, hydraulik)		X								
Strömbrytare (tändning, MFWD, axel, etc.)					X		IGNITION SWITCH VERY WORN,	272	235	507
Startspärrkontakt		X								
Alarmer (transport, backup)		X								
Monitor/indikatorrets		X								
Luftfiltrets indikator		X								
Sektion, sammanställning		X								
507										

Stock Number: 0U400182

Model: 135G Serial Number: 1FF135GXHDE400182

KYLSYSTEM, KONTROLLER

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Kylvätskenivå/kavlitet		X								
Kylvätsketemperatur		X								
Kylvätskeläckage		X								
Huvudpackning, läckage		X								
Vattenpump, kontroll		X								
Fläktblad/remskivor/kåpor		X								
Fläktskydd		X								
Remmar/slangar/klämmor		X								
Kylare/oljekylare, skick		X								
Kylarfästen		X								
Kontrollsystem, luftkonditionering		X								
Sektion, sammanställning		X								

ENGINE

Fabrikat	Storlek	Serienummer	Tier Rating	Typ
ISUZU			iT4	diesel

MOTOR, KONTROLLER

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Oljenivå/kvalitet		X								
Oljan skannad? ☒ Ja ☐ Nej		X								
Luftinsugningssystem, kontroll			X				REQUIRES SERVICE			
Motor, start		X								
Motorvarvtal (låg tomgång)		X								
Motorvarvtal (hög tomgång)		X								
Bränsleläckage		X								
Insprutningspump/matarpump/bränslefilter		X								
Oljeläckage		X								
Avgassystem		X								
Misständer motorn		X								
Rök (bränsle/olja/kylvätska)		X								
Tillräcklig kraft		X								
Tillräckligt oljetryck		X								
Hastighetskontroll/länkage/Al		X								
Onormala motorljud		X								
Turbokompressor, kontroll		X								
Blowby-kontroll		X								
Kompression, kontroll (vid behov)						X				
Lösa/slitna delar		X								
Sektion, sammanställning		X								

VÄXELLÅDA, KONTROLLER

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Oljenivå/kvalitet						X				
Oljan skannad? ☐ Ja ☒ Nej						X				
Oljeläckage						X				
Transmissionsoljetryck (kontroll/inkoppling)						X				
Skyttelväxling						X				
Hastighet, växlingsmodulering						X				
Justeroing, växlingslänkage						X				
Trk Pmp / Mtr Phase (Hydrostatisk)		X								
Hög/låg växling		X								
Effektförlust						X				
Onormalt växlingsljud						X				
Sektion, sammanställning						X				

DIFFERENTIAL, BROMSAR OCH SLUTVÄXEL, KONTROLLER

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Oljenivå/kvalitet		X								
Oljan skannad? ☒ Ja ☐ Nej		X								
Oljeläckage		X								
Skruvförband		X								
Differential, oljud		X								
Servicebroms/läckage		X								
Körkoppling/bromsar						X				
Slutväxlar		X								
Sektion, sammanställning		X								

HYDRAULSYSTEM, KONTROLLER

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Oljenivå/kvalitet		X								
Oljan skannad? X Ja ☐ Nej		X								
Oljeläckage		X								
Oljetemperatur		X								
Hydraulpumpskapacitet/cykler		X								
Onormal pumpljud		X								
Sys Chk / Related Cyl / Pvt Jnts					X		ALL CYLINDER BUSHINGS NEED REPLACING			
Återgå till grävning		X								
Slangar/ledningar		X								
Svängning		X								
Propel/FNR		X								
Tillbehörshydraulik/ventil		X								
Kontrollventiler/överströmningsventiler		X								
Funktionsprov på styrningen		X								
Prioriterad styrning, ventil,körning,kontroll		X								
Sektion, sammanställning		X								

CHASSI OCH RAM, KONTROLLER

							Estimerad kostnad			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Huvudram		X								
Utrustning/Motorram		X								
Hytt/överstörtningsskydd				X			EXTRACT BROKEN CAB HANDLE BOLT			
Svängbar ram		X								
Ram (lastare/traktorgrävare/schaktmaskin)				X			REQUIRES PINS AND BUSHINGS	8341	14100	22441
Sticka/skoplänkage				X			REQUIRES PINS AND BUSHINGS			
Truckram		X								
Bomutskjutning						X				
Sektion, sammanställning		X								
										22441

MARKVERKTYG

									Estimerad kostnad		
	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Skopor	90%		X								
Blad							X				
Tänder	80%			X							
Ändstycken							X				
Egg	70%			X							
Sektion, sammanställning			X								


UNDERCHASSI

								Estimerad kostnad		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Kommentarer	Delar	Arbete	Totalt
Bandram/skydd		X								
Främre tvärrör		X								
Bakre tvärrör		X								
Bandjusterare		X								
Underrede, skick		X								
Sektion, sammanställning		X								

UNDERCHASSI, MÅTT

	Dimension	% remaining	Kommentarer	Estimerad kostnad		
				Delar	Arbete	Totalt
Grousertyp	.					
Grouserbredd	.					
Grouserbredd	.					
Grouzers - glidskor: Höger	.					
Grouzers - glidskor: Vänster	.					
Bandpitch: Höger	.					
Bandpitch: Vänster	.					
Bandbussningar: Höger Have pins/bushings been turned? ☐ Ja ☒ Nej	.					
Bandbussningar: Vänster Chain sealed and lubricated? ☐ Ja ☒ Nej	.					
Bandlänkage: Höger	.					
Bandlänkage: Vänster	.					
Löphjul: Höger	.					
Löphjul: Vänster	.					
Mellanrulle: Höger	.					
Mellanrulle: Vänster	.					
Bandrullar: Höger	.					
Bandrullar: Vänster	.					
Kedjehjul: Höger	.					
Kedjehjul: Vänster	.					

FLER BILDER



Stock Number: 0U400182

Model: 135G Serial Number: 1FF135GXHDE400182



Stock Number: 0U400182

Model: 135G Serial Number: 1FF135GXHDE400182

