



Stock Number: 0U713079

Model: 310E Serial Number: 1DW310EXENF713079

**EVAL INSPECTION — ADVANCED — ARTICULATED DUMP TRUCKS**

2022 John Deere 310E
Stok: 0U713079
Seri: 1DW310EXENF713079
Warranty Unknown

STORAGE LOCATION
Brandt Tractor Ltd. / 766519
Edmonton, AB, T5S 1M2
Contact:

PHOTOS (18 Total)**ÖZET**

Genel Koşul: GOOD
Genel Yorumlar: exterior of unit can use a good wash
Değerlendirenin Adı: Aiden Trembley
Operated Machine: No
Saatler: 2,350

							Tahmini Maliyet			
	EXC	GOOD	AVG	FAIR	POOR	N/A	Yorumlar	Parçalar	İşçilik	Toplam
Genel Görünüş		X						0	0	0
Göstergeler/Kumandalar		X						0	0	0
Soğutma Sistemi Kontrolleri		X						0	0	0
Motor Kontrolleri		X						0	0	0
Şanzıman Kontrolleri		X						0	0	0
Diferansiyel, Fren ve Diferansiyel Dişli Takımı Kontrolleri		X						0	0	0
Hidrolik Sistem Kontrolleri		X						0	0	0
Şasi ve Çatki Kontrolleri		X						0	0	0
Lastikler / Jantlar		X						0	0	0

GENEL GÖRÜNÜŞ

							Tahmini Maliyet			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Yorumlar	Parçalar	İşçilik	Toplam
Levha Metal		X								
Pas / Korozyon		X								
Boya		X								
Koltuk / Emniyet Kemer / Dönüş		X								
Kapılar / Cam		X								
Aydınlatma		X								
Aynalar		X								
Kabin içi		X								
Periyodik Bakım		X					500 hr service due in 250 hours			
PIPS Tamam						X				
El Freni / Bağlantı / Kilit		X								
Etiketler		X								
Operatör El Kitabı		X								
Kılavuz Kapatma / Boşta Kilidi						X				
Siperler/Kapaklar (Tahrik Mili)		X								
Bölüm Özeti		X								

GÖSTERGELER/KUMANDALAR

							Tahmini Maliyet			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Yorumlar	Parçalar	İşçilik	Toplam
Çalışma Saati Sayacı: Original ☒ Evet ☐ Hayır Operating ☒ Evet ☐ Hayır		X								
Şarj Sistemi				X			change batteries			
Motor Yağ Basıncı Göstergesi		X								
Sıcaklık Göstergeleri (Motor, Şanzıman, Hidrolik)		X								
Şalterler (Anahtar, MFWD, İtme vb.).		X								
Marş Motoru Güvenlik Devresi		X								
Alarmlar (Sürüş, Geri Vites)		X								
Monitör / Gösterge Devreleri		X								
Hava Kısıntı Göstergesi						X				
Bölüm Özeti		X								

SOĞUTMA SİSTEMİ KONTROLLERİ

								Tahmini Maliyet		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Yorumlar	Parçalar	İşçilik	Toplam
Soğutma Sıvısı Seviyesi / Kalitesi		X								
Soğutma Sıvısı Çalışma Sıcaklığı		X								
Soğutma Sıvısı Sızıntıları		X								
Silindir Kapağı Contası Sızıntısı		X								
Su Pompası Kontrolü		X								
Fan Kanatçıkları / Kasnaklar / Davlumbazlar		X								
Fan Siperliği		X								
Kayışlar / Hortumlar / Kelepçeler		X								
Radyatör / Yağ Soğutucusu Durumu		X								
Radyatör Yatakları		X								
Klima Sistemi Kontrolü		X								
Bölüm Özeti		X								

ENGINE (ENGINE DETAILS NOT PROVIDED)**MOTOR KONTROLLERİ**

								Tahmini Maliyet		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Yorumlar	Parçalar	İşçilik	Toplam
Yağ Seviyesi / Kalitesi		X								
Yağ Taraması Yapıldı mı? ☒ Evet ☐ Hayır		X								
Hava Emiş Sistemi Kontrolü		X								
Motor Çalıştırmaya Başlatılması		X								
Motor RPM (Düşük Rölanti)		X								
Motor RPM (Yüksek Rölanti)		X								
Yakıt Sızıntıları		X								
Enj Pmp / Besleme Pmp / Yakıt Filtresi		X								
Yağ Sızıntıları			X				oil filter, oil pan			
Egzoz Sistemi				X			DEF causing engine derate, code 3216.12(NOx sensor)			
Motor Tekliyor mu		X								
Aşırı Duman (Yakıt / Yağ /Soğutma Sıvısı)		X								
Yeterli Güç		X								
Yeterli Yağ Basıncı		X								
Hız Kumandası Kontrolü / Bağlantı / Al						X				
Anormal Motor Sesi		X								
TurboŞarj Kontrolü		X								
Piston Kaçağı Kontrolü		X								
Kompresyon Kontrolü (eğer Gerekliyorsa)						X				
Gevşek / Aşınmış Parçalar		X								
Bölüm Özeti		X								

ŞANZİMAN KONTROLLERİ

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Yorumlar	Tahmini Maliyet		
								Parçalar	İşçilik	Toplam
Yağ Seviyesi / Kalitesi			X				will need top up			
Yağ Taraması Yapıldı mı? X Evet Hayır		X								
Yağ Sızıntıları		X								
Volan Kavraması / Sönümleyiciler		X								
Tork Konvertörü Bayılıyor / Kilitleniyor		X								
Dağıtım Kutusu						X				
Şanzıman Yağ Basıncı (Kontrol/Kavrama)		X								
Dişli Kavraması (Düz Şanzıman)						X				
FNR İşletimi		X								
Değiştirme Modülasyonunun Hızı		X								
Değiştirme Bağlantısı Ayarlamaları						X				
Debriyaj / Fren Kayması (Pwr Shift)		X								
Trk Pmp / Mtr Fazı (Hidrostatik)						X				
Yüksek / Düşük Vites Değiştirme Performansı		X								
Darbeli Yol Verme Pedalı						X				
Motor Silkelemesi		X								
PTO		X								
Anormal Şanzıman Sesi		X								
Bölüm Özeti		X								

DİFERANSİYEL, FREN VE DİFERANSİYEL DİŞLİ TAKIMI KONTROLLERİ

	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Yorumlar	Tahmini Maliyet		
								Parçalar	İşçilik	Toplam
Yağ Seviyesi / Kalitesi		X								
Yağ Taraması Yapıldı mı? X Evet Hayır		X								
Yağ Sızıntıları		X								
Tahrik Hatları / Kardan Kavramaları		X								
Dinçil Salıncak Eklemleri		X								
Donanım Takılması		X								
Diferansiyel Dişlisi Sesi		X								
Diferansiyel Kilidi / Sınırlı Kaydırma Testi		X								
Servis Freninin Çalışması / Sızıntı		X								
Direksiyon Kavraması / Freni Çalışması		X								
Diferansiyel dişli takımları						X				
Önden Çekişli						X				
Bölüm Özeti		X								

HIDROLİK SİSTEM KONTROLLERİ

										Tahmini Maliyet		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Yorumlar			Parçalar	İşçilik	Toplam
Yağ Seviyesi / Kalitesi		X										
Yağ Taraması Yapıldı mı? X Evet O Hayır		X										
Yağ Sızıntıları		X										
Yağın Çalışma Sıcaklığı		X										
Hidrolik Pompa Performansı / Çevrim Süreleri		X										
Anormal Pompa Sesi		X										
Sistem Kontrolü / İlgili Çevrim / Döndürme Eklemleri		X										
Hortumlar / Borular		X										
İtme/FNR						X						
Dingil Süspansiyonu / Biriktirici		X										
Kumanda Valfları / Emniyet Valfları		X										
Direksiyonda Çalışma Kontrolü		X										
Direksiyon Öncelik Valfinin Çalışmasının Kontrolü		X										
Bölüm Özeti		X										

ŞASI VE ÇATKI KONTROLLERİ

										Tahmini Maliyet		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Yorumlar			Parçalar	İşçilik	Toplam
Ana Şasi		X										
Ekipman / Motor Şasisi		X										
Dingiller / Rot Kolları		X										
Kamyon Gövdesi		X										
Kabin / ROPS Şasisi		X										
Şasi Artikülasyon Eklemleri		X										
Boşaltma Kasası / Arka Kapak		X					typical paint wear/rust					
Bölüm Özeti		X										




LASTİKLER / JANTLAR

										Tahmini Maliyet			
	Tire size	Tire ply	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N/A	Yorumlar	Parçalar	İşçilik	Toplam
Ön: Sağ	23.5x25		60%		X								
Ön: Sol	23.5x25		60%		X					cut damage on tire			
Tahrik: Sağ	23.5x25		80%		X								
Tahrik: Sol	23.5x25		80%		X								
Römork: Sağ	23.5x25		80%		X								
Römork: Sol	23.5x25		80%		X								
Bölüm Özeti					X								

ADDITIONAL PHOTOS

Stock Number: 0U713079

Model: 319E Serial Number: 1DW310EXENF713079



Stock Number: 0U713079

Model: 310E Serial Number: 1DW310EXENF713079

